

**DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWA
ROZBIÓRKI BUDYNKÓW
PRZY UL. BODZENTYŃSKIEJ 7 W KIELCACH**

**Dział 1
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**

**Część 1.2
PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW
- INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO**

NAZWA I KOD ROBÓT:

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- kod CPV 45111000-8

OBIEKT BUDOWLANY:

Budynki mieszkalny i usługowy
Kielce, ul. Bodzentyńska 7

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zarząd Budynków
ul. Paderewskiego 20
25-004 Kielce

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

PBUT ZIMEX
ul. Kopernika 19
25-336 Kielce
tel. 0-41-368 23 58

<i>Funkcja:</i>	<i>Tytuł, imię i nazwisko</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Podpis</i>
<i>Kierownik zespołu – projektant:</i>	<i>prof.dr hab.inż. Jerzy Zb. Piotrowski</i>	UW-3/92 KL-90/90	

SPIS ZAWARTOŚCI:

- Dokumentacja graficzna
- Dokumentacja fotograficzna

Kielce, 27 lutego 2006 r.

Zawartość

Dokumentacja graficzna (*rysunki umieszczono w pliku Bodzentynska7.dwg*)

1. Mapa sytuacyjna
2. Usytuowanie budynków na działce
3. Budynek mieszkalny – rzut piwnic
4. Budynek mieszkalny – rzut parteru
5. Budynek mieszkalny – rzut piętra
6. Budynek mieszkalny – rzut poddasza
7. Budynek mieszkalny – przekrój pionowy A-A
8. Budynek usługowy – rzut parteru
9. Budynek usługowy – przekrój pionowy B-B
10. Budynek usługowy – przekrój pionowy C-C

Dokumentacja fotograficzna



Fot. 1 – Widok ogólny budynku mieszkalnego



Fot. 2 – Budynek usługowy – widok od strony ulicy Bodzentyńskiej



Fot. 3 – Budynek mieszkalny – zawalony dach i strop poddasza



Fot. 4 – Parter budynku mieszkalnego – widoczne znaczne zagruzowanie

Uwaga:

1. Opis inwentarycyjny zamieszczono w części „Opis zakresu i sposobu wykonania robót rozbiórkowych i porządkowych”
2. Inwentaryzacja wykonana została w stopniu dokładności wystarczającym do sporządzenia obmiaru robót rozbiórkowych